

ІНСТРУКЦІЯ № 108

з пожежної безпеки в протирадіаційному укритті №06807

Ця інструкція поширюється на всі приміщення захисної споруди (протирадіаційного укриття №06807 – далі - ПРУ) і визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в ПРУ. Інструкція є обов'язковою для вивчення та виконання усіма посадовими особами формування з обслуговування захисної споруди і тих, хто укривається.

Електромережі, електроприлади і апаратура ПРУ повинна експлуатуватися тільки у справному стані з урахуванням вказівок та рекомендацій підприємств-виробників. У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та інших електроприладів слід негайно вимкнути їх та вжити необхідних заходів щодо приведення у пожежобезпечний стан.

Відповідальність за пожежну безпеку сховища несе відповідальний за утримання ПРУ, а при приведенні ПРУ у готовність до прийому тих, хто укриваються – командир формування з обслуговування захисної споруди.

Він зобов'язаний:

- спостерігати за справністю приладів вентиляції, електрообладнання, інженерно-технічного обладнання і негайно приймати заходи щодо усунення виявлених недоліків, які можуть привести до пожежі;
- забезпечити справне утримання і постійну готовність до дій за призначенням засобів пожежогасіння, зв'язку.
- не допускати захаращування входу в сховище і аварійного виходу різними предметами та обладнанням;
- не допускати збереження у сховищі вогненебезпечних рідин;
- забороняється проводити вогневі роботи без письмового дозволу і повідомлення пожежної частини;
- під час приведення сховища в готовність до прийому тих хто укривається вилучити із сховища непередбачене описом майно;
- під час заповнення сховища не допускати внесення вогненебезпечних та вибухонебезпечних рідин та предметів.

У сховищі забороняється паління, використання джерел освітлення відкритого вогню.

При виникненні пожежі у сховищі:

- повідомити пожежну частину за телефоном 101 і розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння;

- організувати зустріч підрозділів пожежної охорони та надати їм допомогу в процесі гасіння пожежі.

При виникненні пожежі при заповненні сховища:

- за допомогою наявних засобів пожежогасіння ліквідувати пожежу або ізолювати її у межах приміщення (пожежного відсіку) шляхом закривання захисно-герметичних дверей і люків, а також здвижок вентиляційних каналів;

- постійно контролювати газовий склад повітря для визначення складу кисню, вуглекислого газу та окислу вуглецю;

- перед гасінням електротехнічних засобів зняти з них електричну напругу.

Використовувати засоби пожежогасіння не за призначенням суворо забороняється.